

 <b>Generalitat de Catalunya</b> <b>Departament d'Ensenyament</b>	<b>Avaluació de riscos laborals Periòdica</b>	<b>Codi avaluació</b>
	<b>EOI TERRASSA</b>	<b>Data avaluació</b> 03/02/2017

**DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT**  
**08053194 Escola Oficial idiomes de Terrassa**

**Data d'informe d'avaluació: 03/02/2017**

**Dades del centre:**


EOI TERRASSA

Carrer Vic, 3

08223 - TERRASSA


BARCELONA

---

 <b>Generalitat de Catalunya</b> <b>Departament d'Ensenyament</b>	<b>Avaluació de riscos laborals Periòdica</b>	<i>Codi avaluació</i>
	<b>EOI TERRASSA</b>	<i>Data avaluació</i> 03/02/2017

## Index

1. Objecte de l'informe	<b>pàgina 3</b>
2. Descripció del centre de treball	<b>pàgina 3</b>
3. Antecedents	<b>pàgina 3</b>
4. Metodologia d'actuació	<b>pàgina 4</b>
5. Valoració del risc i prioritat	<b>pàgina 5</b>
6. Mètode d'avaluació emprat	<b>pàgina 5</b>
7. Identificació de l'empresa	<b>pàgina 7</b>
8. Descripció del lloc de treball	<b>pàgina 8</b>
9. Identificació de deficiències, factors de risc i riscos associats	<b>pàgina 9</b>

	<b>Avaluació de riscos laborals Periòdica</b>	<i>Codi avaluació</i>
	<b>EOI TERRASSA</b>	<i>Data avaluació</i> 03/02/2017

## 1. Objecte de l'informe

Avaluar correctament els riscos és el primer pas imprescindible per evitar-los o, quan això no és possible, minimitzar-los. La finalitat que es pretén amb aquesta actuació és disposar d'un diagnòstic de la prevenció dels riscos laborals dels llocs de treball en estudi perquè la persona responsable pugui adoptar les mesures preventives necessàries per garantir la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores.


Aquesta avaluació es fa en compliment de l'article 16 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, que disposa que totes les empreses han de realitzar, amb caràcter general, una avaluació de riscos per a la seguretat i salut dels treballadors i les treballadores amb l'objectiu de planificar i desenvolupar l'acció preventiva a l'empresa, i del que disposa el Decret 312/1998, d'1 de desembre, pel qual es creen els serveis de prevenció de riscos laborals per al personal al servei de l'Administració de la Generalitat. També s'actua d'acord amb el que estableix el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

## 2. Descripció del centre de treball

### 3. Antecedents

Centre ubicat al carrer Vic, 3 de Terrassa.

L'empresa de manteniment contractada per efectuar el manteniment d'electricitat, de llums d'emergència, gas i climatització és l'empresa Autalcon SL.


	<b>Avaluació de riscos laborals Periòdica</b>	<i>Codi avaluació</i>
	<b>EOI TERRASSA</b>	<i>Data avaluació</i> 03/02/2017

#### 4. Metodologia d'actuació

La realització de l'avaluació de riscos laborals es basarà en el *Manual per a la identificació i avaluació de riscos laborals*, elaborat per la Generalitat de Catalunya.

El procediment de l'avaluació constarà de les etapes següents:

- Descripció del centre de treball, identificació dels llocs de treball objecte de l'avaluació i de les tasques que s'hi desenvolupen.
- Identificació dels factors de risc i/o deficiències a què poden estar exposats els treballadors i treballadores de cada lloc de treball objecte d'avaluació.
- Valoració dels riscos no evitables propis de cada especialitat, utilitzant les metodologies més adequades al risc o, si s'escau, les establertes legalment.
- Planificació de les mesures preventives amb les quals s'ha d'eliminar el risc o la deficiència, o s'han de controlar els riscos que no s'han pogut evitar.

	<b>Avaluació de riscos laborals Periòdica</b>	<i>Codi avaluació</i>
	<b>EOI TERRASSA</b>	<i>Data avaluació</i> 03/02/2017

## 5. Valoració del risc i prioritat


La valoració dels riscos que no es poden evitar i per als quals no es disposa d'una metodologia pròpia, s'haurà de fer utilitzant un sistema binomial basat en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en la qual es tenen en compte la probabilitat d'actualització de la seqüència de l'accident i la severitat dels danys (conseqüències) produïts al treballador o la treballadora.

PROBABILITAT QUE ES PRODUUEIXI TOTA LA SEQUÈNCIA DE L'ACCIDENT	VALOR	SEVERITAT	VALOR
<b>MOLT ALTA.</b> És molt probable que es produeixi immediatament	5	<b>MOLT ALTA.</b> Pot causar la mort o gran invalidesa	5
<b>ALTA.</b> És probable que es produeixi en un període de temps curt	4	<b>ALTA.</b> Pot causar lesions importants invalidants	4
<b>MODERADA.</b> És probable que es produeixi a mitjà termini	3	<b>MODERADA.</b> Pot causar lesions no invalidants	3
<b>BAIXA.</b> És possible que s'arribi a produir	2	<b>BAIXA.</b> Pot causar petites lesions amb baixa laboral	2
<b>MOLT BAIXA.</b> És improbable que s'arribi a produir	1	<b>MOLT BAIXA.</b> Pot causar petites lesions sense baixa laboral	1

**GRAU DE PERILLOSITAT = PROBABILITAT (P) x CONSEQÜÈNCIES (C)**


GRAU DE PERILLOSITAT (Px C)	PRIORITAT EN L'ACTUACIÓ	
GP ≤ 5	MOLT BAIXA	Cal corregir-lo
5 < GP ≤ 10	BAIXA	Cal corregir-lo al més aviat possible
10 < GP ≤ 15	MODERADA	Cal corregir-lo ràpidament
15 < GP ≤ 20	ALTA	Cal corregir-lo immediatament
20 < GP	MOLT ALTA	Cal paralitzar l'activitat laboral que genera el risc (1)

(1) Quan el resultat de l'avaluació posi en evidència l'existència d'un risc qualificat de prioritat "MOLT ALTA", cal prendre mesures immediatament per evitar, reduir o controlar el risc, sense necessitat de recórrer a la planificació, que, en tot cas, caldria fer *a posteriori*, per tal de ratificar la conveniència de les mesures adoptades o de substituir-les per altres de més convenients.

 <b>Generalitat de Catalunya</b> <b>Departament d'Ensenyament</b>	<b>Avaluació de riscos laborals Periòdica</b>	<i>Codi avaluació</i>
	<b>EOI TERRASSA</b>	<i>Data avaluació</i> 03/02/2017

## 6. Mètode d'avaluació emprat

Per tal de realitzar l'avaluació de riscos, s'ha fet una visita al centre de treball, s'han observat els diversos espais comuns, els llocs de treball objecte d'avaluació i s'han entrevistat treballadors i treballadores presents en aquests llocs.

	<b>Avaluació de riscos laborals Periòdica</b>	<i>Codi avaluació</i>
	<b>EOI TERRASSA</b>	<i>Data avaluació</i> 03/02/2017

## 7. Identificació de l'empresa

### IDENTIFICACIÓ DE L'EMPRESA

#### DADES DEL CENTRE DE TREBALL

<b>Nom:</b>	EOI TERRASSA				<b>CIF:</b>	
<b>Adreça:</b>	Carrer Vic, 3		<b>Municipi:</b>	TERRASSA		279
<b>Denominació territorial:</b>	BARCELONA	08	<b>CP:</b> 08223	<b>Telèfon:</b> 937861100	<b>CCC:</b>	
<b>Plantilla del CT:</b>		<b>Activitat:</b>		<b>CCAE:</b>		

### DADES DE L'AVALUACIÓ DE RISCOS

#### Tipus d'avaluació:

Inicial
  Periòdica
  Revisió per danys
  Altres

#### Disciplines objecte d'aquesta avaluació:

Seguretat
  Higiene
  Ergonomia
  Psicosociologia

#### Data/es de les visites al centre avaluat

1 03/06/2015

#### Professionals competents que han intervingut en l'avaluació:

<b>En/na:</b>	Llonch Garcia, Alejandro	<b>Especialitat:</b>	TÈCNIC/A EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
<b>Signatura:</b>	<b>LLONCH GARCIA, ALEJANDRO</b> Signat digitalment per LLONCH GARCIA, ALEJANDRO (AUTENTICACIÓ) Data: 2017.02.07 14:23:32 +01'00'		
<b>Data:</b>			

#### Persones que han acompanyat als avaluadors:

##### Per part de l'empresa:

<b>En/na:</b>	Santirso Rodriguez, David	<b>Càrrec a l'empresa:</b>	COORDINADOR/A DE PRL
---------------	---------------------------	----------------------------	----------------------

##### Per part dels treballadors o els seus representants:


<b>En/na:</b>	Navajas Adan, Jose Francisco	<b>Delegat de prevenció:</b>	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
---------------	------------------------------	------------------------------	--

 Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament	<b>Avaluació de riscos laborals Periòdica</b>	<b>Codi avaluació</b>
	<b>EOI TERRASSA</b>	<b>Data avaluació</b> 03/02/2017

### 8. Descripció del lloc de treball

LLOC DE TREBALL, PROCÉS, EQUIP, OPERACIÓ			CODI
EOI TERRASSA			08053194
TASQUES QUE ES REALITZEN	EQUIPS DE TREBALL	PRODUCTES QUE S'UTILITZEN	EPI'S



 Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament	<b>Avaluació de riscos laborals Periòdica</b>		<b>Codi avaluació</b>
	<b>EOI TERRASSA</b>		<b>Data avaluació</b> 03/02/2017

### 9. Identificació de deficiències, factors de risc i riscos associats

IDENTIFICACIÓ DE DEFICIÈNCIES, FACTORS DE RISC I RISCOS ASSOCIATS						
LLOC DE TREBALL, PROCÉS, EQUIP, OPERACIÓ						CODI
EOI TERRASSA						
Tasca						
Tasques generals						
FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració	
10	Deficiència normativa (per a les instal·lacions). La sala de calderes no està degudament senyalitzada El sistema d'obertura de la porta de la sala no garanteix una ràpida obertura desde dintre si es tanca des de fora.	SEGURETAT	2. BAIXA	4. ALTA	06 a 10: BAIXA	
15	Deficiència en la coordinació d'activitats empresarials. Continuar amb l'aplicació del procediment de coordinació d'activitats empresarials.	SEGURETAT	2. BAIXA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA	
171	DESVIACIÓ D21 - En estat sòlid (desbordament, bolcada). FACTOR F42 - Xoc o cop contra un objecte que cau. Establir millores en l'emmagatzematge de material	SEGURETAT	2. BAIXA	2. BAIXA	01 a 05: MOLT BAIXA	
1161	DESVIACIÓ D51 - Caiguda d'una persona, des d'una altura determinada FACTOR F32 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'entrebancar-se o xocar contra un objecte immòbil. Manca de línies de vida, baranes o altres sistemes anticaiguda a la coberta de l'edifici.	SEGURETAT	2. BAIXA	5. MOLT ALTA	06 a 10: BAIXA	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament	<b>Avaluació de riscos laborals Periòdica</b>		<b>Codi avaluació</b>
	<b>EOI TERRASSA</b>		<b>Data avaluació</b> 03/02/2017


FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració
1250	<p>DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb caiguda. FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda.</p> <p>Alguns lavabos no disposen de llum d'emergència</p>	SEGURETAT	1. MOLT BAIXA	2. BAIXA	01 a 05: MOLT BAIXA
1250	<p>DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb caiguda. FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda.</p> <p>En els accessos exteriors al centre educatiu, hi ha esvorancs. Des del centre educatiu se'ns informa que diversos alumnes han manifestat queixes per entrebancar-se en aquests esvorancs.</p>	SEGURETAT	3. MODERADA	2. BAIXA	06 a 10: BAIXA
1655	<p>Conjunt de riscos diversos (HIGIENE: BIOLÒGICS)</p> <p>D'acord amb la instrucció IN/AB/07/1.0.01 establir un programa per a la prevenció i control de la legionel·losi.</p> <p>Fer un control periòdic de l'aigua sanitària i el manteniment de la instal·lació, revisió de les conduccions, registre de l'anàlisi, i escaïfament fins el 60°C.</p>	HIGIENE: BIOLÒGICS	1. MOLT BAIXA	3. MODERADA	01 a 05: MOLT BAIXA
1660	<p>INHALACIÓ D'AGENTS QUÍMICS</p> <p>Abans d'aplicar el programa de control i tractament de plagues per una empresa, sol·licitar la valoració i aprovació del procediment a la secció de prevenció de riscos, per valorar la idoneïtat.</p> <p>Tanmateix l'utilització de plaguicides d'ús domèstic esta prohibida als centres i oficines del Departament d'Ensenyament.</p>	HIGIENE: QUÍMICS	2. BAIXA	4. ALTA	06 a 10: BAIXA
1660	<p>INHALACIÓ D'AGENTS QUÍMICS</p> <p>Se'ns informa que existeix una certa preocupació per la proximitat amb l'edifici de l'associació Hermandad andaluza nuestra señora del Rocío de Terrassa.</p> <p>La coberta d'aquest edifici és de plaques de fibrociment, algunes s'observen trencades.</p> <p>No utilitzar les serradures de fusta com absorbent.</p>	HIGIENE: QUÍMICS	2. BAIXA	4. ALTA	06 a 10: BAIXA

 <p>Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament</p>	<p>Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA</p> <p><b>PLANIFICACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES, D'ELIMINACIÓ, CONTROL I REDUCCIÓ</b></p>	<p>Codi Avaluació</p> <p>Data realització de l'avaluació 03/02/2017</p>
---	--	---

**DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT**  
**08053194 Escola Oficial Idiomes de Terrassa**

Data realització de l'avaluació 03/02/2017

*Finalitzat*

 Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament	<b>Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA</b>		Codi Avaluació
	<b>PLANIFICACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES, D'ELIMINACIÓ, CONTROL I REDUCCIÓ</b>		Data realització de l'avaluació 03/02/2017


<b>PLANIFICACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES, D'ELIMINACIÓ, CONTROL I REDUCCIÓ</b>						
EOI TERRASSA						
LLOC DE TREBALL, PROCÉS, EQUIP, OPERACIÓ	MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	<p>10 - Deficiència normativa (per a les instal·lacions).</p> <p>La sala de calderes no esta degudament senyalitzada            El sistema d'obertura de la porta de la sala no garanteix una fàcil i ràpida obertura desde dintre si es tanca des de fora.</p>					
<p>Instal·lar en l'exterior de la porta de la sala de màquines de la instal·lació tèrmica en edificis un rètol amb la inscripció: "Sala de Màquines. Prohibida l'entrada a tota persona aliena al servei."</p> <p>S'ha d'instal·lar en les portes de les sales de màquines de la instal·lació tèrmica en edificis de pany amb fàcil obertura des de l'interior, encara que hagin estat tancades amb clau des de l'exterior.</p> <p>Continuar encarregant la realització d'inspeccions periòdiques, de la instal·lació individual, cada 4 anys a l'empresa subministradora del gas. Arxivar i conservar el Certificat d'inspecció d'instal·lació comuna, el Certificat d'inspecció d'instal·lació individual de gas i aparells i Informe d'anomalies</p>		Baixa	06/08/2017		330 - CENTRE EDUCATIU	
		Baixa	06/08/2017		330 - CENTRE EDUCATIU	
		Baixa	06/08/2017	Quinquenal	330 - CENTRE EDUCATIU	


 Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament	<b>Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA</b>		Codi Avaluació
	<b>PLANIFICACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES, D'ELIMINACIÓ, CONTROL I REDUCCIÓ</b>		Data realització de l'avaluació 03/02/2017

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>Continua encarregant a través de l'empresa instal·ladora autoritzada la corresponent inspecció de la instal·lació a una entitat d'inspecció i control (la inspecció s'ha de realitzar abans del 18 de setembre de 2008 i posteriorment cada 5 anys, i ha d'obtenir qualificació favorable) (s'ha d'obtenir una còpia del certificat d'inspecció, s'ha d'anotar en el llibre de manteniment i s'ha d'adherir, en un part visible del quadre general de distribució i protecció, una etiqueta d'inspecció periòdica on s'indiqui: el nom de l'entitat que ha afectuat la inspecció, adreça i telèfon, així com l'especificació d'instal·lació receptora d'energia elèctrica. inspecció periòdica. i la seva vigència, assenyalant mes i any)</p>	Baixa	06/08/2017	Quinquennal	330 - CENTRE EDUCATIU	
<p><b>RISC / DEFICIÈNCIA</b></p> <p>15 - Deficiència en la coordinació d'activitats empresarials. Continuar amb l'aplicació del procediment de coordinació d'activitats empresarials.</p>					
<p>Cal realitzar una correcta coordinació d'activitats empresarials. Els treballadors han de conèixer i participar en el pla d'emergència dels edificis als que es desplacen per motius de la seva feina. Si cal, han de participar en l'evacuació dels alumnes.</p>	Baixa	Continua		330 - CENTRE EDUCATIU	
<p><b>RISC / DEFICIÈNCIA</b></p> <p>171 - DESVIACIÓ D21 - En estat sòlid (desbordament, bolcada). FACTOR F42 - Xoc o cop contra un objecte que cau. Establir millores en l'emmagatzematge de material</p>					
<p>Realitzar l'emmagatzematge evitant que els objectes sobresurtin de la prestatgeria o armari, disposant els elements més pesats en les parts baixes.</p>	Molt baixa	Continua		330 - CENTRE EDUCATIU	

 Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament	<b>Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA</b>		Codi Avaluació
	<b>PLANIFICACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES, D'ELIMINACIÓ, CONTROL I REDUCCIÓ</b>		Data realització de l'avaluació 03/02/2017

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
Realitzar l'emmagatzematge en prestatgeries i/o armaris.	Molt baixa	Contínua		330 - CENTRE EDUCATIU	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>  1161 - DESVIACIÓ D51 - Caiguda d'una persona, des d'una altura determinada FACTOR F32 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'entrebancar-se o xocar contra un objecte immòbil.  Manca de línies de vida, baranes o altres sistemes anticaiguda a la coberta de l'edifici.					
L'accés a sostres o cobertes que no ofereixen suficients garanties de seguretat solament s'ha de realitzar quan es proporcionin els equips necessaris per a que el treball es pugui realitzar de forma segura. El Departament d'Ensenyament ha de vetllar per tal que aalsevol treballador (propi o empresa contractada) que hagi de fer tasques per les que hi accedeixi a una coberta o terrat amb risc de caiguda d'alçada ho faci amb mitjans que permetin treballar de manera segura. Si ho fan amb línies de vida instal·lades han de rebre formació sobre treballs en alçada i l'ús dels EPIS necessaris (arnés de seguretat amb absorbidor i elements de connexió).	Baixa	Contínua		080 - SERVEIS TERRITORIALS	
L'accés a sostres o cobertes que no ofereixen suficients garanties de seguretat solament s'ha de realitzar quan es proporcionin els equips necessaris per a que el treball es pugui realitzar de forma segura. Cal aplicar la instrucció d'activitats perilloses per al personal del propi departament o aliè que desenvolupa activitats considerades com a pròpies i cal formalitzar la coordinació empresarial amb les empreses alienes que hagin d'accedir a la coberta/terrat.	Baixa	Contínua		330 - CENTRE EDUCATIU	


 Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament	<b>Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA</b>		Codi Avaluació
	<b>PLANIFICACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES, D'ELIMINACIÓ, CONTROL I REDUCCIÓ</b>		Data realització de l'avaluació 03/02/2017


RISC / DEFICIÈNCIA	MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
RISC / DEFICIÈNCIA	1250 - DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb caiguda. FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. Alguns lavabos no disposen de llum d'emergència					
	Instal·lar llums d'emergència en els lavabos que no en disposen.	Molt baixa	02/02/2018		080 - SERVEIS TERRITORIALS	
RISC / DEFICIÈNCIA	1250 - DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb caiguda. FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. En els accessos exteriors al centre educatiu, hi ha esvorancs. Des del centre educatiu se'ns informa que diversos alumnes han manifestat queixes per entrebancar-se en aquests esvorancs.					
	 Reparar esquerdes, rajoles trencades, clots, etc., tan aviat com es pugui.	Baixa	06/08/2017		050 - AJUNTAMENT	
RISC / DEFICIÈNCIA	1655 - Conjunt de riscos diversos (HIGIENE: BIOLÒGICS) D'acord amb la instrucció IN/AB/07/1.0.01 establir un programa per a la prevenció i control de la legionel·losi. Fer un control periòdic de l'aigua sanitària i el manteniment de la instal·lació, revisió de les conduccions, registre de l'anàlisi, i escalfament fins el 60°C.					


 Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament	<b>Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA</b>		Codi Avaluació
	<b>PLANIFICACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES, D'ELIMINACIÓ, CONTROL I REDUCCIÓ</b>		Data realització de l'avaluació 03/02/2017

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>Elaborar i aplicar un programa de manteniment higienosanitari segons les indicacions de l'article 6.4 del Decret 352/2004 (esquema de funcionament hidràulic i revisió de parts de la instal·lació, aplicació de programa de manteniment, neteja, desinfecció i registre de les activitats - periodicitat neteja, mínim anual)</p>	Molt baixa	Contínua		330 - CENTRE EDUCATIU	
<p><b>RISC / DEFICIÈNCIA</b></p> <p>1660 - INHALACIÓ D'AGENTS QUÍMICS            Abans d'aplicar el programa de control i tractament de plagues per una empresa, sol·licitar la valoració i aprovació del procediment a la secció de prevenció de riscos, per valorar la idoneïtat.            Tanmateix l'utilització de plaguicides d'ús domèstic esta prohibida als centres i oficines del Departament d'Ensenyament.</p>					
<p>Disposar de carnet d'aplicador de fitosanitaris o de formació reglada que en permeti la seva aplicació.</p> <p>Efectuar diagnòstic de necessitat previ al tractament, no aplicant de forma ni periòdica ni preventiva</p> <p>Efectuar els tractaments en absència de persones alienes al tractament</p> <p>Respectar sempre els terminis de seguretat dels productes</p> <p>Substituir, a igualtat d'eficàcia, els productes més perillosos pels menys perillosos</p> <p>Es disposarà de la màxima informació com són les fitxes de seguretat del productes i/o fitxes de dades de seguretat. En el cas de productes de neteja, es recomana disposar de còpia arxivada al magatzem de productes de neteja, per accedir ràpidament en cas d'intoxicació.</p>	Baixa	Contínua		330 - CENTRE EDUCATIU	
	Baixa	06/08/2017		330 - CENTRE EDUCATIU	
	Baixa	Contínua		330 - CENTRE EDUCATIU	
	Baixa	Contínua		330 - CENTRE EDUCATIU	
	Baixa	Contínua		330 - CENTRE EDUCATIU	
	Baixa	Contínua		330 - CENTRE EDUCATIU	



 Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament	<b>Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA</b>		Codí Avaluació
	<b>PLANIFICACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES, D'ELIMINACIÓ, CONTROL I REDUCCIÓ</b>		Data realització de l'avaluació 09/02/2017

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>  1660 - INHALACIÓ D'AGENTS QUÍMICS Se'ns informa que existeix una certa preocupació per la proximitat amb l'edifici de l'associació Hermandad andaluza nuestra señora del Rocío de Terrassa. La coberta d'aquest edifici és de plaques de fibrociment, algunes s'observen trencades. No utilitzar les serradures de fusta com absorbent.					
 <p>Substituir les plaques seguint els procediments de treball establerts per la legislació específica relativa al amiant.</p> <p>Per a la recollida de vessaments de productes inflamables:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilitzar absorbents no combustibles (sepiolita, carbó actiu, terra de diatomees o altres materials absorbents existents en el mercat)</li> <li>- No utilitzar serradures per a la recollida.</li> <li>- Recollir tots junts els residus generats (productes, absorbents, fragments de vidre, etc.)</li> <li>- Guardar-ho, fins a la seva eliminació, en recipients de seguretat metàl·lics i adequadament etiquetats</li> </ul> <p>La pols de fustes dures està denominada com agent "possible cancerígen".</p>	Baixa	Continua	050 - AJUNTAMENT		
	Baixa	Continua	330 - CENTRE EDUCATIU		

 <p>Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament</p>	<p>Avaluació de riscos laborals - EOI TERRASSA</p> <p><b>PLANIFICACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES, D'ELIMINACIÓ, CONTROL I REDUCCIÓ</b></p>	<p>Codi Avaluació</p> <hr/> <p>Data realització de l'avaluació 03/02/2017</p>
---	--	---

Aprovat per:



Vigues Julia, Maria Carme  
DIRECTOR/A DE SERVEIS  
TERRITORIALS

Data: \_\_\_\_\_